

COMUNICADO DE PRENSA**Autopistas Urabá SAS continúa realizando monitoreo permanente y acciones preventivas en el sector K10+400, variante Fuemia, municipio de Dabeiba**

07 de junio de 2025: La sociedad concesionaria Autopistas Urabá S.A.S., en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informan a la opinión pública que se mantienen activas las acciones técnicas, preventivas y de mitigación frente al talud ubicado entre el sector PR 06+070 y el PR 06+550, sector conocido como Km10+400 de la variante Fuemia – Unidad Funcional 2, en el municipio de Dabeiba. Estas acciones buscan preservar la seguridad de los usuarios y mitigar los riesgos asociados a la estabilidad del terreno.

Como parte de estas medidas, desde la noche del 6 de junio se implementaron **cierres preventivos** de la vía bajo las siguientes condiciones:

- Durante los periodos de lluvia que se presenten en el sector.
- Cada noche, entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m.

Durante los horarios habilitados diurnos (entre las 4:00 a.m. y las 8:59 p.m.), se permitirá el paso restringido a un carril. Adicionalmente, en función de las condiciones climáticas y del comportamiento del talud, podrían aplicarse cierres adicionales. Por ello, se recomienda a los usuarios atender las indicaciones del personal del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) dispuesto en el corredor vial. Como **alternativa de movilidad**, se recuerda que la vía antigua (tramo de control) permanece habilitada, en buen estado y disponible para el desplazamiento hacia el municipio de Dabeiba por la Ruta Nacional 6202 y 6203.

Estas medidas operativas están respaldadas por un conjunto de acciones técnicas y preventivas, actualmente en ejecución, entre las que se destacan:

- Monitoreo geotécnico permanente mediante sistemas especializados de alerta temprana, que permiten observar en tiempo real el comportamiento del talud y activar los protocolos de seguridad cuando sea necesario.
- Estudios geotécnicos adicionales, que han permitido identificar las condiciones actuales del terreno y definir las medidas de mitigación más adecuadas.
- Se realizarán obras que buscan drenar el agua acumulada dentro del talud y así mejorar su estabilidad.
- Presencia continua de vigías en la zona para reforzar el monitoreo en campo.
- Coordinación constante con entidades nacionales, departamentales y municipales, a través del Comité de Gestión del Riesgo, para realizar un seguimiento integral a la situación.



- Socialización del plan de contingencia con entidades estatales, líderes comunitarios y presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) de los sectores aledaños a la ronda del río Sucio, incluyendo protocolos de actuación y rutas de evacuación en caso de emergencia.

Autopistas Urabá reitera su compromiso con la seguridad vial, la gestión preventiva del riesgo y la comunicación oportuna con las comunidades, por esta razón, invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de la Concesión y a participar en los espacios de socialización y diálogo programados. Evitar la difusión de información no verificada es fundamental para mantener la tranquilidad, la confianza y una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad, especialmente en el contexto técnico de un proyecto de esta magnitud.

Contacto:

Oficina de Atención al Usuario

Celular / WhatsApp: 310 273 2477

Correo electrónico: atencion@autopistasuraba.com

Redes sociales (Facebook – X): @AutopistasUrabá

Concesión Autopistas Urabá S.A.S

¡Uniendo Región!