

COMUNICADO DE PRENSA

Incidente en la vía Urabá – Medellín en Cañasgordas: Llamado a la prudencia y al respeto del PMT

18 de diciembre de 2025 - La sociedad concesionaria Autopistas Urabá S.A.S., en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se permite informar a la comunidad y a la opinión pública que, en relación con el incidente ocurrido en la vía Urabá – Medellín, en jurisdicción del municipio de Cañasgordas, expresamos nuestra solidaridad con las personas lesionadas, así como con sus familias y seres queridos. Como Concesión, lamentamos profundamente lo ocurrido y acompañamos de manera respetuosa a quienes hoy atraviesan este difícil momento, confiando en su pronta recuperación.

El hecho se presentó en la Unidad Funcional 1, a la altura del PR 50+675 (km 8+500 – Túnel 4) de la Ruta Nacional 6203, sector donde actualmente se adelantan actividades de descarga de material desde la parte alta del talud, en el marco de las labores de estabilización del sector. Estas actividades cuentan con un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) debidamente implementado, así como con control del flujo vehicular bajo la modalidad de pare y siga, y la presencia permanente de auxiliares de tráfico, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para todos los usuarios de la vía.

En este contexto, desde Autopistas Urabá, y en articulación con las autoridades competentes, nos encontramos adelantando el estudio y análisis de las posibles causas del incidente, con el fin de identificar acciones de mejora y fortalecer las medidas preventivas necesarias, priorizando siempre la protección de la vida y la seguridad vial en el corredor concesionado.

Autopistas Urabá S.A.S. hace un llamado a los conductores y usuarios del corredor vial a respetar la señalización dispuesta, acatar los Planes de Manejo de Tráfico y atender las indicaciones de los auxiliares de tránsito, especialmente en los sectores donde se desarrollan obras y se presentan condiciones operativas especiales. Estas medidas tienen como propósito principal proteger la vida y la integridad de todos los actores viales y del personal en vía, por lo que su cumplimiento es fundamental para prevenir incidentes y garantizar una movilidad segura.

Actualmente, se cuenta con control de tráfico tipo pare y siga en los siguientes sectores del corredor vial:

UNIDAD FUNCIONAL	UBICACIÓN	SECTOR	ACTIVIDADES
UF1	PR28+000 RN6203	Túnel Falso Uramita	Construcción Túnel falso
UF1	PR50+600 RN6203	Vereda Chontaduro	Estabilización Talud
UF 2	PR6+400 (también conocido como PK10+400).	Variante Fuemia	Monitoreo de Talud
UF 2.3	PR 111+097 RN6202	Zona Urbana de Dabeiba	Paso controlado por socavación del terreno



Contacto:

Oficina de Atención al Usuario

Celular / WhatsApp: 320 957 2539

Correo electrónico: atencion@autopistasuraba.com

Línea de atención de emergencia:

Celular: 310 555 3979

Redes sociales:

(Facebook – X – YouTube - LinkedIn): @AutopistasUrabá

Página web: www.autopistasuraba.com

Concesión Autopistas Urabá S.A.S

¡Uniando Región!